



Distribuição de Condição das Vias (Ruas Únicas)



1. Listagem de Ruas Avaliadas (Ordenado por Condição)

Nome da Rua	Condição
Rua Dom Pedro IV	Reparação Urgente
Avenida Oliveira Zina	Muitos Buracos
Rua da Primavera	Muitos Buracos
Rua das Lousas	Muitos Buracos
Avenida Doutor Fernando Melo	Alguns Buracos
Praceta da Primavera	Alguns Buracos
Rua Cesário Verde	Alguns Buracos
Rua Doutor Mário Cal Brandão	Alguns Buracos
Rua Gandra do Paciência	Alguns Buracos
Rua Mário Cal Brandão	Alguns Buracos
Rua de Couce	Alguns Buracos
Rua do Conde Ferreira	Alguns Buracos
Rua do Mercado	Alguns Buracos
Autoestrada de Trás-os-Montes e Alto Douro [ver Ocorrência #1]	Perfeito
Avenida António Marques de Oliveira	Perfeito
Avenida Emídio Navarro	Perfeito
Avenida dos Descobrimentos	Perfeito
Praceta do Mosqueiro	Perfeito
Rua Dom Luís I	Perfeito



Rua Eduardo Joaquim Reis Figueira	Perfeito
Rua Visconde Oliveira do Paço	Perfeito
Rua da Furna	Perfeito
Rua das Pedreiras	Perfeito
Rua do Mosqueiro	Perfeito
Rua do Norte	Perfeito
Rua do Padrão	Perfeito
Travessa Doutor Neto	Perfeito
Travessa da Rua do Norte	Perfeito



2. Detalhe de Ocorrências e Fotos

Ocorrência #1 - Local: Autoestrada de Trás-os-Montes e Alto Douro (OSM #568686224)